

1. listopadu 2013

Dobrý den

problémy v kotelně jsou řešeny smluvní firmou BAXI - výrobce a dodavatele kotlů, které jsou umístěny v kotelně. Byla vyměněna řídicí jednotka. Byly vyměněny zapalovací elektrody, byl proveden opakovaně servis a čištění kotlů. Zároveň hlavní technik firmy BAXI zjišťoval diagnostiku a řídicí systém kotlů- bude zřejmě navržena jistá úprava programu, kterou provede servisní firma. V současné době je domluveno, že prohlídku provede v součinnosti se servisní firmou přímo specialista firmy BAXI, protože smluvní servisní organizace firmy BAXI není zatím schopna specifikovat důvody opakovaných výpadků kotlů.

Další možností dle poslední informace servisní organizace pro BAXI může být problém nekvalitně provedených komínů a jejich vyspárování, kde se občas drží kondenzát a to může způsobovat zmenšení tahu v komínu a opakované výpadky kotlů. Tyto komíny totiž v celé výšce klesají a mění spád kouřovodu. V součinnosti se Skanskou provedeme provizorní úpravu komínů, každopádně v konečné fázi toto bude muset zajistit odborná firma provádějící výstavbu komínů.

S pozdravem
Miroslav Neuberg
ERDING a.s.